

วัสดุสิริญ ณ ป้อมเพ็ชร 2551: การลดจำนวนของเสียอันเนื่องมาจากการแตกร้าวของ
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเซรามิก ปริมาณวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการ
วิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประธานกรรมการที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงใจ
พานิชกุล, Ph.D. 133 หน้า

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนของเสียจากการกระบวนการ
ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเซรามิก จากการศึกษากระบวนการผลิต ปัญหาที่พบคือ¹
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เกิดการแตกร้าว จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์บกพร่องที่เกิดจากการ
แตกร้าวของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเซรามิกก่อนการปรับปรุงมีค่าเป็น 17,233 DPPM ผล
จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยแผนภูมิก้างปลา และการวิเคราะห์อาการขัดข้องและ
ผลกระทบ พบร่วมกันสาเหตุที่ส่งผลต่อปัญหาคือ การจับถือบอร์ดที่ไม่ถูกวิธี, กล่องส่งชิ้นงานและแผ่น
รองบอร์ดไม่เหมาะสม รวมทั้งการตั้งค่าของเครื่องล้างไม่เหมาะสม จากการออกแบบแล้ววิเคราะห์
ผลการทดลองด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับนัยสำคัญ 5% พบร่วมกัน ความเร็วของ
สายพาน และแรงดันของหัวฉีดของเครื่องล้างมีผลต่อการแตกร้าวของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
มีนัยสำคัญ และจากการปรับปรุงด้วยการออกแบบการทดลองแบบ 2^k แฟคทอร์เรียลเพื่อทำการหา
ค่าที่เหมาะสมของปัจจัย พบร่วมกัน ความเร็วสายพาน, แรงดันของหัวฉีดและการล้างน้ำแร่, อุณหภูมิของการล้างน้ำสอง, อุณหภูมิ
ขณะเป่าแห้ง, ความเร็วสายพาน, แรงดันของหัวฉีดขณะการล้างน้ำแร่ และแรงดันของหัวฉีดขณะ
การล้างน้ำสองที่เหมาะสม มีค่าเท่ากับ 55 °C, 60 °C, 60 °C, 1.1 เมตร/วินาที, 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
และ 55 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ตามลำดับ ทำให้มีผลิตภัณฑ์บกพร่องเป็น 6,233 DPPM ลดลงจากเดิม
คิดเป็นร้อยละ 63.83