

สุลักษณा วงศิจเจริญผล 2556: การศึกษาปัญหาของเสียงประกายทรายแต่กร้าวจากเนื้อดินของสุขภัณฑ์ในกระบวนการปรับปรุงสุขภัณฑ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจัดการวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประธานกรรมการที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, M.Eng. 99 หน้า

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการของการแก้ปัญหารอยแตกร้าวจากเนื้อดินของสุขภัณฑ์ เพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิต และส่งผลให้ร้อยละเกรดเอของสุขภัณฑ์เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง โดยมุ่งเน้นศึกษาที่กระบวนการรีเซ็ตสุขภัณฑ์เท่านั้น เนื่องจากเป็นกระบวนการหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว

การวิจัยเริ่มจากการศึกษาหาสาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อการแทกร้าว โดยทำการวิเคราะห์ความถี่เมื่อเวลาและผลกระทบแบบอิงเหตุผล พบว่า การออกแบบของโครงสร้างระหว่างกล่องริม (Rim) และตัวบอดี้ (Body) ที่เบียดกัน ทำให้เกิดการแทกร้าวอย่างรุนแรง เพราะโครงสร้างสองส่วนที่ติดกันเกินไป เมื่อเวลาสูงกันที่เกิดการหดตัวจะทำให้เกิดการแทกร้าวได้ และวิธีการในกระบวนการขึ้นรูปสุขภัณฑ์ อิงจากการศึกษาระบวนการขึ้นรูปและคัดกรองปัจจัย โดยการใช้การออกแบบการทดลองแบบแฟลกฟอร์มเรียลเต็มรูปและวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้ General Linear Model (GLM) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดลงของการแทกร้าวในกระบวนการขึ้นรูป คือ เวลาที่ใช้ในการหล่อ (Casting time) 155 นาที เวลาที่ใช้ในการเซทตัวของโครงสร้างแบคคอร์ (Back core setting time) 80 นาที และถึงแม้ว่าเวลาที่ใช้ในการเซทตัวของโครงสร้างบอดี้ (Body setting time) ไม่มีผลต่อการแทกร้าว ในทางปฏิบัติเห็นควรว่าจะใช้ที่ระดับ 50 นาที โดยหลังจากนำปัจจัยและค่าระดับปัจจัยที่เหมาะสมสมดังกล่าวไปควบคุมในกระบวนการผลิตแล้ว ทำให้ปัญหารอยแทกร้าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญและสามารถปรับปรุงเกรดออกจากเดิมร้อยละ 22.2 เป็นร้อยละ 60.2 ของสุขภัณฑ์ที่ศึกษา คิดเป็น 2.71 เท่าของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง 42,930 บาทต่อเดือน

คำสำคัญ: การแตกรหัสในเซรวานมิกส์ การทดสอบ การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอรีบาลล์รูป