

ปฐมฯ ลีดส์ ไกรวรรณ 2551: กรณีศึกษาการปรับปรุงการล้างแม่แบบกระจกในกระบวนการหล่อขึ้นรูปเลนส์พลาสติก โดยวิธีการลดอุณหภูมิของน้ำอุ่นชั้บพลัน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม) สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประธานกรรมการที่ปรึกษา:
อาจารย์จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, Ph.D. 60 หน้า

ความสะอาดของแม่แบบก่อนการประกอบเพื่อทำการหล่อขึ้นรูปเลนส์พลาสติก มีความสำคัญต่อผลลัพธของการผลิตเป็นอย่างมาก สาเหตุหลักของความไม่สะอาด คือ การบีบติดของโพลิเมอร์ที่เหลือจากการผลิตบนผิวของแม่แบบ ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการปนปื้นในเนื้อดelen's การคิดค้นวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างแม่แบบนอกเหนือจากการใช้เครื่องล้างอัตโนมัติแล้ว การใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิในช่วงเวลาอันสั้น ยังช่วยให้เศษโพลิเมอร์ที่ติดอยู่บนผิวน้ำแม่แบบหลุดออกໄไปได้ โดยอาศัยทฤษฎีความแตกต่างของสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของวัสดุต่างชนิดกัน ซึ่งมีการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสม โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบ 3⁴ แฟคทอร์เรียล และนำไปทดลองในสายการผลิต จากการทดลองพบว่ามีผลข้างเคียงเกิดขึ้นกับแม่แบบ นั่นคือ เกิดการแตกร้าวของแม่แบบ จึงทำการศึกษาและทดลองเพื่อลดผลข้างเคียงดังกล่าว โดย (ก) การลบข้อมูลของแม่แบบ เนื่องจากลักษณะที่มีคุณสมบัติการแตกหักได้ง่าย และรอยแตกหักนี้เองที่เป็นต้นกำเนิดของการแตกร้าวของแม่แบบในเวลาต่อมา (ข) การลดแรงกดของขาจับตะกร้าต่อแม่แบบ โดยการลดความหนาของแผ่นสแตนเลสที่เป็นวัสดุขาจับของตะกร้า และ (ค) เปรียบเทียบการแตกของแม่แบบระหว่าง แม่แบบที่ผลิตโดยการขัดผิวขึ้นรูป และแม่แบบที่ผลิตโดยการขึ้นรูปด้วยความร้อน จากการทดลองพบว่า การลบข้อมูลของแม่แบบทำให้อาชญาการใช้งานของแม่แบบมากกว่าที่ไม่ได้ลบข้อมูล ทั้งนี้ปัจจัยอื่นที่สำคัญต่อการเกิดรอยบิ่น คือ การกระทบของแม่แบบระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจะต้องทำการหาวิธีพัฒนาต่อไป ผลกระทบจากการทดลองในสายการผลิตพบว่า วิธีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำอุ่นชั้บพลันสามารถลดปัญหาแม่แบบที่ไม่สะอาด และไม่มีน้ำสำหรับการแตกของแม่แบบภายหลังการลบข้อมูล เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการล้างปกติ