

อักษรไทย โลหะศรี 2556: การลดของเสียช่องว่างในเนื้อตะกั่วบัดกรีในอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นวงจรรวมประเภท BCC กรณีศึกษา: โรงงานประกอบแพ่งวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาสาขาวิชาสารสนเทศ สาขาวิชาจัดการวิศวกรรม ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ประธานกรรมการที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ประไพรศรี สุทธานัน พ อรุณยา, Ph.D. 84 หน้า

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดช่องว่างในเนื้อตะกั่วบัดกรีใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นวงจรรวมประเภท BCC กรณีศึกษา โรงงานประกอบแพ่งวงจร อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง ปัจจัยที่ศึกษา 3 ปัจจัยหลังจากคัดกรอง คือ แพ่งวงจรไฟฟ้า แรงดันและเวลาที่ใช้ในการวางแผนอุปกรณ์ประเภท BCC ลงบนแพ่งวงจรไฟฟ้า และ โปรไฟล์อุณหภูมิในเตาอบ โดยทำการออกแบบการทดลองแฟคทอร์เรียงตามรูป 2<sup>k</sup> พนว่าค่าระดับ ปัจจัยที่เหมาะสมที่มีผลต่อการเกิดช่องว่างในเนื้อตะกั่วบัดกรีภายใต้ความเชื่อมั่นที่ 95 % ได้แก่ แพ่งวงจรไฟฟ้าชนิดมีแผ่นเคลือบวงจรไฟฟ้าอุดตันในรูแพ่งวงจร อุณหภูมิเริ่มต้นที่ 0.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิขั้นละลอกละลาย 150 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิขั้นละลอกละลายสูงสุดของ กระบวนการ การบัดกรีตะกั่วแบบความร้อน ไหหล่อ 230 องศาเซลเซียส จากนั้นเย็นยันและติดตามผล โดยนำค่า ระดับปัจจัยที่เหมาะสมไปใช้ในกระบวนการผลิตจริง พนว่าการเกิดช่องว่างในเนื้อตะกั่วบัดกรี ลดลงเหลือ 422 DPPM เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตมีการเกิดช่องว่างในเนื้อตะกั่วบัดกรี 10,172 DPPM หรือลดลงไป 95.85% โดยค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของชิ้นงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากปัญหา ช่องว่างในเนื้อตะกั่วบัดกรีลดลงจากเดิม 106,131 บาทต่อเดือน เหลือเพียง 3,920 บาทต่อเดือนหรือ ลดลงไป 96.31%

คำสำคัญ: การออกแบบการทดลอง การออกแบบแฟคทอร์เรียง การเกิดช่องว่างในเนื้อตะกั่วบัดกรี